

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОВОРКИНГ ГАРАЖ"
_____ Р.В. Шакиров
__ . ____ 20__ г

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работника, эксплуатирующего
тепловую
дизельную пушку
(наименование должности, профессии или вида работ)

ИОТ № 05-20
(обозначение)

Республика Татарстан, г. Казань
2020 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для посетителя, эксплуатирующего дизельную тепловую пушку (далее-посетитель).

1.2. Посетителю необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На посетителя могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части механического оборудования;
- повышенная температура поверхностей оборудования, изделий;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

1.4. Посетитель извещает представителя ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.5. Посетитель обязан применять средства индивидуальной защиты.

1.6. К работе с дизельной тепловой пушкой допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие II группу по электробезопасности.

1.7. При работе с дизельной тепловой пушкой посетителю необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.8. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его работы не допускается.

1.9. Эксплуатация дизельной тепловой пушки должна проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

1.10. При эксплуатации дизельной тепловой пушки должны выполняться требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и Правилами противопожарного режима в РФ.

1.11. При работе с дизельной тепловой пушкой посетитель должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа по охране труда для посетителей.

1.12. При работе с дизельной тепловой пушкой посетитель должен:
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.13. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

обеспечить наличие свободных проходов;
проверить внешним осмотром:
достаточность освещения рабочей поверхности;
перед включением тепловой пушки в электросеть проверить отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;
надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);
наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей оборудования, нагревательных поверхностей;
отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;
состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);
исправность применяемого инвентаря, приспособлений.

2.4. Проверить исправность органов управления.

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

2.6. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения.

2.7. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи и первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты.

2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.2. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.3. Запрещается эксплуатация тепловой пушки в помещениях:
с относительной влажностью более 90%;
со взрывоопасной средой;
с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

3.4. Запрещается использовать любое топливо, кроме дизельного (допускается использование керосина).

3.5. Запрещается использовать вблизи легковоспламеняющихся веществ

3.6. Запрещается использовать в непроветриваемых помещениях.

3.7. Запрещается использовать любого разбрызгивающего оборудования в непосредственной близости от тепловой пушки.

3.8. Запрещается чем-либо накрывать тепловую пушку.

3.9. Запрещается использование под открытым небом во время дождя, снега и других осадков

3.10. Следить, чтобы шнур питания не был пережат предметами, не проходил под ковром, не прокладывать шнур питания в проходах.

3.11. Устанавливать пушку на расстоянии не менее 3.5 метров спереди и 2 метра сзади и по бокам от изделия.

3.12. Не ставить пушку на ковровые покрытия полов.

- 3.13. Не ставить пушку в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
- 3.14. При работе устанавливать пушку на ровную плоскую твердую поверхность, чтобы избежать падения.
- 3.14. Не закрывать отверстия для входа и выхода воздуха.
- 3.16. Запрещается эксплуатация пушки без заземления.
- 3.17. Во избежание ожогов не трогать ее горячие поверхности руками. Переносить прибор только за ручку.
- 3.18. Отключать тепловую пушку от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):
при уборке и чистке;
при отключении напряжения в электрической сети;
по окончании работы.
- 3.19. Следить, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами.
- 3.20. Помещения, где установлены нагреватели, должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
- 3.21. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.22. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие, рассыпанные (разлитые) продукты и др.
- 3.23. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами продуктов.
- 3.24. Во время производства работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
- 4.3. В случае загорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ», принять меры к тушению пожара.
- 4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.
- 4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках руководство предприятия (или старшего по смене) поставить в известность.
- 4.6. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую

помощь, сообщить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить и надежно обесточить оборудование при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

5.2. Поверхность оборудования протрите мягкой салфеткой и убрать его в установленное место.

5.3. Не погружайте компоненты электроприбора в воду или в другую жидкость. Ни в коем случае не погружайте сетевой шнур в воду.

5.4. Не пользуйтесь кислотными или абразивными моющими средствами.

5.5. Снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду в установленное место.

5.6. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом.

5.7. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

Должность, профессия	подпис ь	Ф. И. О.	Дата
Разработал: Генеральный директор	_____	Р.В. Шакиров	_____

(обозначение)

[illegible]